

Sassari, **05/01/2024**Prot. SP/ _____ /Dis_D6
(lettere e numeri da citare nella risposta)**Comunicazione PEC**Spett.le **Comune di Porto Torres**
protocollo@pec.comune.portotorres.ss.itSpett.le **Comune di Stintino**
protocollo@pec.comune.stintino.ss.ite p.c. **ASSL SASSARI**
Serv.ian@pec.aslsassari.ite p.c. **Prefettura di SASSARI**
protocollo.prefss@pec.interno.it**OGGETTO: INTERVENTO STRAORDINARIO RETE IDRICA ADDUTTRICE DN.800 RAMO
PORTO TORRES - DISSERVIZI IDRICI DEL 10.01.2024**

La Società Scrivente informa che dalle **ore 07.00** alle **ore 24.00** della giornata di **Mercoledì 10 Gennaio 2024**, procederà con l'esecuzione di un intervento straordinario nella rete idrica adduttrice Dn.800 Ramo Porto Torres-Stintino.

Durante tale intervento, sarà necessario interrompere l'erogazione idrica sulla condotta adduttrice con conseguente mancanza di approvvigionamento ai serbatoi urbani serviti.

Nello specifico, le zone del Comune di Porto Torres e Stintino interessate dai disservizi saranno le seguenti:

Porto Torres-Zona centrale-Villaggio Satellite-Zona Porto

Considerate le scorte presenti negli accumuli e l'impiego dei Pozzi Li Pidriazzi, i disservizi verso la rete cittadina si avranno dalle ore **14.00** alle ore **24.00** del **10.01.2024**;

Porto Torres-Quartiere Serra li Pozzi

L'erogazione verrà interrotta dalle ore **07.00** alle ore **24.00** del **10.01.2024**;

Stintino

L'erogazione verrà garantita dalle scorte dei Serbatoi, ma non si escludono cali di pressione durante la serata del **10.01.2024**;

Direzione Distribuzione/Distretto 6 Via P.Iolanda, 81
Tel. 0793750200 - fax 0793750248


Pozzo San Nicola e Agro Stintino

Considerate le scorte presenti negli accumuli, i disservizi si avranno dalle ore **14.00** alle ore **24.00** del **10.01.2024**;

Ad ultimazione dei lavori saranno necessari tempi variabili per normalizzare la situazione e garantire gli standard ottimali di distribuzione, in particolare per quanto concerne le zone a quota più alta. Si informa altresì che durante la ripresa dell'erogazione potrebbero inoltre verificarsi inconvenienti per temporanei fenomeni di torbidità, il nostro personale sarà impegnato nell'effettuare gli opportuni flussaggi della rete nel più breve tempo possibile.

Si prega di dare opportuna comunicazione alla popolazione interessata, Abbanoa S.p.A. provvederà a dare diffusione a mezzo avviso sul sito aziendale e sugli organi di stampa.

SETTORE COMPLESSO DISTRIBUZIONE
U.O. DISTRETTO 6 – SASSARI
IL RESPONSABILE
(*Geom. Simone Pilo*)



Direzione Distribuzione/Distretto 6 Via P.Iolanda, 81
Tel. 0793750200 - fax 0793750248