



**COMUNE DI PORTO TORRES
Provincia di Sassari**

**Area Lavori pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico, Sistemi informativi e Finanziamenti
Comunitari, Patrimonio**

**VERBALE DELLA VERIFICA SULLO STATO FUNZIONALE DEI VEICOLI
ELETTRICI COMUNALI PRESENTI NELL'EDIFICIO DENOMINATO EX
FALEGNAMERIA IN LOCALITÀ CALA REALE PRESSO ISOLA DELL'ASINARA**

Il giorno 3 Maggio 2022, alle ore 10,30, presso l'edificio ex falegnameria sito in località Cala Reale, sono convenuti:

Geom. Antonio Pusceddu, tecnico del Servizio Demanio e Patrimonio;
Sig. Gavino Ruiu, consigliere comunale;
Geom. Gavino Moro, tecnico dell'ente parco.

Si è provveduto ad accertare la presenza dei seguenti mezzi elettrici:

N. 5 bici passeggiu uomo;
N. 4 bici passeggiu donna;
N. 10 bici bici da trekking;
N. 3 tandem;
N. 2 scooter;
N. 2 minicar.

Successivamente, dopo aver ricaricato le batterie, si è proceduto ad una verifica a campione dei mezzi ivi depositati e precisamente:

- n. 4 biciclette di differenti modelli: bici da passeggiu nella versione uomo e donna, bici da trekking e tandem;
n. 2 scooter;
n. 2 minicar.

Dalle verifiche tecniche si è potuto constatare che le batterie delle biciclette e delle minicar non funzionano.

La causa della mancata ricarica delle batterie probabilmente è da addebitare al mancato utilizzo delle stesse.

Trattasi di batterie tipo litio per avere una valutazione dei costi è prevedibile stimare una spesa di sostituzione pari a circa euro 500,00 cadauna

Gli unici mezzi attualmente funzionanti sono i due scooter.

Inoltre si sono verificate le colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli incassate nei muri del parcheggio esterno al fabbricato che dovrebbero essere alimentate dall'impianto fotovoltaico.

Tanto si comunica per le valutazioni di competenza al fine di predisporre eventuale bando per affidamento degli stessi.

IL VERBALIZZANTE